

Servicemededeling

PHILIPS NEDERLAND B.V. - EINDHOVEN
TECHNISCHE SERVICE

Ref. 183 PH

Type 22 AH 585

Datum november 1979

MFB

Onderstaande wijzigingen zijn ingevoerd:

- ° In het bedradingsschema moeten de collector en emitter van TS 6230 worden omgewisseld.
- ° Onder het hoofd "Controle automatische aan/uitschakeling" staat gegeven dat het relais aangetrokken wordt bij een uitgangssignaal van ≥ 50 mV. Hiervoor moet worden gelezen: ≥ 20 mV.
- ° In het electrisch schema moet de plaats van enige weerstanden; anders worden benoemd.

R 3277 moet zijn R 3276

R 3280 moet zijn R 3279

- ° De waarde van de condensatoren C 2402 en C 2403 moet 82 nF ●● zijn in plaats van 100 nF ●●

De waarde van de weerstanden R 3509 en R 3517 is 150 ohm, in plaats van 180 ohm

- ° In het bedradingsschema moet een draadbrug worden getekend tussen de aardzijde van R 3401 en aardzijde van R 3489.

De plaats: dichtbij potentiometer R 3401 op de printplaat.

- ° De weerstanden R 3275 en R 3276 (10 kohm - 1/8 W) wijzigen in 4,7 kohm - 1/4 W
- ° Het bestelnummer van de pakking (pos. 65) - 4822 466 90891 gelieve u te wijzigen in 4822 466 90881.

Toevoegen:

Het bestelnummer van de nieuwe, ronde woofer AD 70651/MFB 4 luidt 4822 240 50134
De beugels (pos. 57) vervallen bij toepassing van de nieuwe woofer.

Het bestelnummer van het MFB embleem is 4822 454 10617.



Servicemededeling

PHILIPS NEDERLAND B.V. - EINDHOVEN
TECHNISCHE SERVICE

Ref. 324 PH

Type 22 AH 585

Datum juli 1980

De waarde van de condensatoren C 2436 en C 2437 is gewijzigd van 1,5 nF in 1,8 nF
(4822 121 40299)

-Ter voorkoming van L.F detectie zijn twee condensatoren van 4,7 nF $-\Delta\Delta j$ toegevoegd
over de bruggelijkrichter 6251

- . C 2251 tussen C 2243 en verbinding C 252
- . C 2250 tussen C 2247 en verbinding C 253

-Wijziging in de elektrische stuklijst :

Het bestelnummer van de thermische beveiliging van de transformator luidt:
4822 252 20007 (dit was 4822 252 20001)

A 80-234



PHILIPS