

CITROËN SERVICES A LA CLIENTELE Département Technique Après-Vente	<h1>INFO'RAPID</h1>	CX 10
Responsables des Ateliers CE - SUCC - FILIALES	CONCERNE : VÉHICULES CX TOUS TYPES Direction (hydraulique)	N° 1 Le 29 Mars 1985
CE DOCUMENT EST A CLASSER DANS : RECUEIL DE NOTES N° MAN 008530		

« COPIE A MESSIEURS LES AGENTS »
 (SECONDE DIFFUSION AU RESEAU PRIMAIRE)

Cette Note concerne les véhicules **CX TOUS TYPES** compris entre les **Numéros d'Organisation P.R. : 2 990 et 3 000 inclus.**

Lors de la P.V.N. ou à l'occasion d'un passage à l'atelier, procéder au contrôle de proximité entre :

- le **tube hydraulique (1)**, d'alimentation en haute pression du vérin de direction (ce tube, non rilsa-nisé, assure la jonction entre le vérin et le raccord trois voies fixé sur le tablier),
- et le **collier de réglage de hauteur (2)**, sur la barre anti-roulis avant.

Assurer une garantie "J" suffisante entre ces deux pièces, au besoin en déformant légèrement le tube.

