

AUTOMOBILES  
**CITROËN**

SERVICES A LA CLIENTELE

DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE

La denture de la couronne de démarreur ne comporte plus d'entrées de dents.  
La denture est traitée côté entrée du pignon de démarreur.


La face de la couronne, côté traitement, est usinée.

NOTA : Cette évolution n'entraîne pas la modification du pignon du lanceur de démarreur.

**REPARATION.**

**Montage d'une couronne de démarreur sans entrées de dents sur un volant moteur :**

La face non usinée de la couronne doit venir en appui sur l'embrèvement du volant.



**NOTE  
TECHNIQUE**

**N° 45 GEN**

Le 18 Décembre 1974

Confidentielle  
(Droits de reproduction réservés)

**PAYS INTERESSES :**

**TOUS PAYS**

**VEHICULES INTERESSES :**

GS Tous Types

H Tous Types Essence

D Tous Types

C 32 Essence

C 35 Essence

**MOTEUR**

Couronne de démarreur

SOCIETE ANONYME AUTOMOBILES CITROEN

CAPITAL 600.000.000 F - SIEGE SOCIAL 117 à 167, QUAI ANDRE CITROEN - 75747 PARIS CEDEX 15 - R.C. SEINE 64 B 5019  
DTAV (ASSISTANCE TECHNIQUE) - 163, Avenue Georges Clémenceau - 92 000 NANTERRE - Tél. 204-40-00 - Postes 577 et 578