

Société Anonyme
ANDRÉ CITROËN

Capital : 292.800.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e

MÉTHODES RÉPARATIONS

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 863

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

DS - ID ET ID BREAKS TOUS TYPES

BOÎTE DE VITESSES

MODIFICATION DU RENVOI DE MARCHE AR

Depuis Septembre 1964, la bague DS 333-75a est modifiée. Elle présente un décrochement comme indiqué sur la figure ci-dessous.

RÉPARATION :

Les nouvelles pièces sont interchangeables avec les anciennes sans autre modification.

Le sens de montage de la bague est celui indiqué par la figure : le décrochement orienté du côté du pignon de renvoi de M. AR DS 333-7a.

