

Le, 20 Mars 1964

Société Anonyme  
**ANDRE CITROEN**  
Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën  
PARIS XV<sup>e</sup>

**METHODS REPARATIONS**

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 20 - D

**CONFIDENTIELLE**  
(Droits de reproduction réservés)

## ID BREAKS ET DS TOUS TYPES

### DIRECTION

Montage d'un graisseur sur la rotule des  
leviers inférieurs de relais

Depuis Février 1964 un graisseur est monté sur la rotule des leviers inférieurs de relais de direction DS 443-06 et DM 443-06 a.

#### ENTRETIEN :

La périodicité de graissage de ces rotules est de 2.000 km comme pour les rotules de cardans et les rotules supérieures et inférieures de pivots.

#### PIECES DETACHEES :

##### 1) Pièces pour direction assistée :

DESIGNATION	Ancienne pièce	Nouvelle pièce
Levier inférieur de relais droit .....	DS 443-06	DS 443-06 b
Levier inférieur de relais gauche .....	DS 443-06	DS 443-06 a
Relais complet droit .....	D 443-03 a	DS 443-03 a
Relais complet gauche .....	D 443-03	DS 443-03

##### 2) Pièces pour direction non assistée :

DESIGNATION	Ancienne pièce	Nouvelle pièce
Levier inférieur de relais droit .....	DM 443-06 a	DM 443-06 c
Levier inférieur de relais gauche .....	DM 443-06 a	DM 443-06 b
Relais complet droit .....	DM 443-07	DM 443-03 e
Relais complet gauche .....	DM 443-03 a	DM 443-03 d