


AUTOMOBILES
CITROËN

SERVICES A LA CLIENTELE
DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE

I. SIEGES AVANT (Option repose-tête) :

Depuis Janvier 1973, l'armature des dossiers de siège avant est modifiée pour permettre le montage de nouveaux repose-tête.



guide-montant

REPARATION.

Il n'est pas possible de monter un nouveau repose-tête sur un siège de véhicule sorti avant Janvier 1973.

L'adaptation d'un nouveau repose-tête est possible sur un siège de véhicule sorti depuis Janvier 1973.

Mode opératoire :

Repérer au doigt la position des tubes-soutiens sur l'armature du dossier.

Percer le garnissage (dans l'axe du tube-soutien) à l'aide d'une alène. Introduire les guides-montants, vendus par le Département des Pièces de Rechange et assortis à l'habillage.

NOTA : Le Département des Pièces de Rechange fournira les anciens repose-tête jusqu'à épuisement des stocks.

T.S.V.P.



**NOTE
TECHNIQUE**
N° 210 D

*Annule et remplace la Note même
numéro du 21 Février 1973*

Le 21 Mars 1973

Confidentielle

(Droits de reproduction réservés)

PAYS INTERESSES :

TOUS PAYS

VEHICULES D

Tous Types

CARROSSERIE

I. Sièges avant (Option
repose-tête)

II. Ceintures de sécurité avant

III. Poignées extérieures de
portes latérales


SOCIETE ANONYME AUTOMOBILES CITROEN

CAPITAL 600.000.000 F - SIEGE SOCIAL 117 à 167, QUAI ANDRE CITROEN - 75747 PARIS CEDEX 15 - R.C. SEINE 64 B 50 19
DTAV (ASSISTANCE TECHNIQUE) - 163, Avenue Georges Clémenceau - 92 000 NANTERRE - Tél. 204-40-00 - Postes 577 et 578

II. CEINTURES DE SECURITE AVANT.

Depuis Janvier 1973, la texture des ceintures de sécurité est modifiée afin d'en améliorer la tenue et le rangement.

11 927



Les nouvelles et les anciennes ceintures se montent indifféremment.
Une nouvelle découpe du tapis de sol arrière permet la fixation des brins centraux.

III. POIGNEES EXTERIEURES DE PORTES LATERALES.

Depuis Janvier 1973, une semelle plastique est intercalée entre le panneau extérieur et la poignée afin d'éviter l'écaillage de la peinture.

PIECES DE RECHANGE.

DESIGNATION	NUMERO
Semelle de poignée	GX. 6 562 701 A

REPARATION.

Le montage des semelles des poignées de porte est possible, sans modification, sur les portes qui n'en sont pas munies.