

Société Anonyme
ANDRÉ CITROËN

Capital : 17 milliards 80 millions de francs

117 à 167, Quai de Javel

PARIS XVème

METHODES RÉPARATIONS

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

Paris, le 14 Avril 1958

NOTE TECHNIQUE
à MM. les CONCESSIONNAIRES
N° 688

voir n° 736

DS 19 - ID 19

PLAQUETTES DE FREINS AVANT

Notre Service des pièces détachées est actuellement approvisionné en deux qualités de garnitures avant.

1) Qualité Férodo 479

- a) Plaquette à support en aluminium :
n° de pièce détachée : D. 451-32
- b) Plaquette à support en Férodo :
n° de pièce détachée : DM. 451-32

2) Qualité Férodo 623

- a) Plaquette à support en aluminium :
n° de pièce détachée : DM 451-32 a
(repérée "3" ou "623" sur le champ)
- b) Plaquette à support en Férodo
n° de pièce détachée : DM 451-32 b
(repérée "623" sur la garniture)

- MONTAGE** - 1) Il est indispensable de monter des garnitures d'une même qualité (623 ou 479) sur les blocs de freinage gauche et droit.
- 2) Nous vous rappelons que sur les ID. 19 équipées de la première disposition, il faut monter sur le patin mobile **exclusivement** une plaquette ayant un support en Férodo.