

Le, 13 Mai 1966

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 69 - D

Société Anonyme
ANDRÉ CITROËN

Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e

METHODES REPARATIONS

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

DS 19 (modèles sortis jusqu'en Août 1965)

HYDRAULIQUE

Bloc hydraulique de commande de changement de vitesses et d'embrayage

Depuis Mai 1966 les blocs hydrauliques de commande de changement de vitesses et d'embrayage vendus par le Service des Pièces Détachées, pour les véhicules ci-dessus, sont modifiés.

Le couvercle avant DS 334-48a est remplacé par le couvercle DX 334-48.

Une rondelle de calage DS 334-223 est ajoutée entre le fond du couvercle avant DX 334-48 et la rondelle à queue d'appui de ressort de rappel des pistons de synchronisation.

REPARATION :

L'échange d'un couvercle avant de « bloc hydraulique » à 6 points de fixation (depuis Juin 1964) par le nouveau modèle est possible à condition d'ajouter la rondelle de calage DS 334-223.

