

Société Anonyme  
**ANDRÉ CITROËN**

Capital : 17 milliards 80 millions de francs

117 à 119, Quai de Javel

PARIS XVème

MÉTHODES REPARATIONS

Juillet 1958

ADDITIF A LA NOTE TECHNIQUE  
A MM. les CONCESSIONNAIRES

N° 695

**DS 19 - ID 19**

**FIXATION DES RELAIS DE DIRECTION**

**MONTAGE DE LA RONDELLE DS 443-71**

Afin de permettre les débattements des leviers de frein de sécurité sur étriers AV, le plat pratiqué sur la rondelle DS 443-71 doit se trouver vers le bas.

*Copie de la présente note est adressée à MM. Les Agents et Postiers.*