

Société Anonyme
ANDRÉ CITROËN
Capital : 302.460.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e

METHODES REPARATIONS

Le, 27 Juin 1966

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 73 - D

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

DS - ID - BREAK

DIRECTION

« Anti - vol »

Depuis Avril 1966, un dispositif «Anti - vol Simplex» est monté en option sur les véhicules ci-dessus.

Cet appareil, fixé sur le support de commandes électriques permet d'immobiliser la direction et met le circuit d'allumage à la masse.

REPARATION :

Il est possible de monter cet «Anti - vol» sur :

DS 19 mécaniques postérieures à Février 1964.

DS 19 hydrauliques postérieures à Avril 1964.

ID 19 postérieures à Septembre 1964.

Une notice de montage relative à chacun des modèles est jointe au coffret d'adaptation vendu par le Service des Pièces Détachées, rue Ernest Cognacq, à Levallois.