

**Société Anonyme**  
**ANDRE CITROEN**

Capital : 292.800.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën  
PARIS XVème

**METHODES REPARATIONS**

**CONFIDENTIELLE**  
(Droits de reproduction réservés)

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 794

- DS 19 -

- BOITE DE VITESSES -

Depuis Juin 1963, le renvoi de marche AR des boîtes de vitesses DS est modifié :

La cage à aiguilles 620 125 placée du côté de la butée à aiguilles est remplacée par un roulement à billes (voir figures).

#### PIECES DETACHEES :

Les pièces nouvelles sont vendues par le Service Pièces Détachées sous les numéros suivants :

- Pignon de renvoi de marche AR ..... DS 333-7 c
- Roulement à billes ..... 620 252
- Enteroise ..... DS 333-73 a
- Rondelle d'appui de butée à aiguilles ..... DS 333-86

#### REPARATION :


Il est possible de monter le nouvel ensemble de renvoi de marche AR dans une ancienne boîte de vitesses à condition de se procurer les pièces figurant au § PIECES DETACHEES ci-dessus.

★


★

★

# PIGNON DE RENVOI DE MARCHE AR



ancien montage



nouveau montage