

CITROËN SERVICES A LA CLIENTELE Département Technique Après-Vente	INFORMATION REPARATION			N° 82-103 TT
APPLICATION : TOUS PAYS	ATELIER	MAGASIN	STATION SERVICE	2 CV - VISA SUPER et CX Tous Types

2 CV

Depuis **Juillet 1981**, sur les véhicules 2 CV (AZ, série KA) Année Modèle 82 équipés de freins avant à disque, évolution du Numéro de Séquence de la boîte de vitesses.

Ce numéro, qui était: 62/...
devient 438/...

VISA SUPER TOUS TYPES

De nouveaux numéros de séquence remplacent, **progressivement**, les anciens numéros.

VEHICULES	N° DE SEQUENCE	
	Ancien	Nouveau
VISA Super FRANCE jusqu'à A.M. 81 VISA Super EXPORT sauf SUEDE jusqu'à VISA II	408-011	
VISA Super SUEDE	408-103	BU. 03
VISA Super FRANCE depuis A.M. 81 VISA II Super EXPORT sauf SUEDE	408-019	BT. 19
VISA Super « X » Boîte 4 rapports	408-016	BT. 16
VISA Super « X » Boîte 5 rapports		BT. 23

CX

Depuis **Septembre 1981**, de nouveaux numéros de séquence de boîte de vitesses se substituent, **progressivement**, aux anciens numéros.

Se reporter aux Notes Techniques N° : 81-178 MA et 82-182 MA