

Le, 26 Septembre 1967

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

Additif à la Note Technique N° 123-D

**Société Anonyme**  
**ANDRE CITROËN**

Capital: 302.460.000 Francs

17 à 167, Quai André Citroën  
PARIS XV°

**METHODES REPARATIONS**

**CONFIDENTIELLE**  
(Droits de reproduction réservés)

**DS 21 (DX-DJ) - DS 19a (DY-DL)**

**BREAK 21 (DJF) - BREAK 19a (DLF)**

**ID 19b (DV)**

**Révision des 1 000 Kms**

**EXECUTION DES OPERATIONS.**

§ 30 - Vérification de l'étanchéité des circuits hydrauliques.

Il y a lieu, lors de la réalisation de cette opération de resserrer systématiquement les deux vis raccords, sur pompe et sur conjoncteur, du tube de liaison pompe HP - conjoncteur.